

Stadt **CHEMNITZ**

Datum	15.11.2006
Nr. <sup>1)</sup> :	

### **Anfrage von Stadtratsmitgliedern**

(gemäß § 28 Abs. 5 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz)

Fragesteller: Zschocke, Volkmar, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Name, Vorname

### **Frage:**

#### **Grüner Pfeil Kreuzung Zietenstraße / Augustusburger Straße**

Im Zusammenhang mit der Einrichtung einer stationären Verkehrsüberwachungsanlage an der Kreuzung Zietenstraße / Augustusburger Straße wurde der Grüne Pfeil entfernt. Im Aktionsplan der Stadt Chemnitz gegen die Feinstaubbelastung ist die Verflüssigung des Verkehrs eine zentrale Maßnahme.

1. Aus welchen Gründen erfolgte die Entfernung des Grünen Pfeils?
2. Wie beurteilt die Verwaltung die Entfernung des Grünen Pfeils vor dem Hintergrund der Gefahr eines größeren Rückstaus und damit einer Steigerung der Abgas- und Feinstaubbelastung?

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
<sup>1)</sup> wird von der Geschäftsstelle des Stadtrates ausgefüllt

## Dezernat 6

Baukoordination, Stadtplanung, Vermessung und  
Kataster, Bauordnung, Denkmalpflege, Hochbau,  
Tiefbau, Stadterneuerung, Wohnungsbauförderung,  
Grünflächen, Umwelt, Abfallwirtschaft, Tierpark



Stadt CHEMNITZ

Stadt Chemnitz • Dezernat 6 • 09106 Chemnitz

Stadtrat  
Herrn Volkmars Zschocke  
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN  
Markt 1  
09111 Chemnitz

Dienstgebäude Annaberger Straße 89  
09120 Chemnitz  
Datum 27.11.2006  
Unser(e) Zeichen/Az Vw-Sche  
Durchwahl 0371/ 488 7785  
Auskunft erteilt Herr Viehweger  
Zimmer 280  
Datum & Zeichen 16.11.2006  
Ihres Schreibens  
E-Mail

### Anfrage von Stadtratsmitgliedern Nr. s/162/2006: Grüner Pfeil Kreuzung Zietenstraße/ Augustusburger Straße

Sehr geehrter Herr Zschocke,

Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen nach Recherche des zuständigen Tiefbauamtes Folgendes erläutern:


#### 1. Aus welchen Gründen erfolgte die Entfernung des Grünen Pfeils?

In Verkehrsbeobachtungen, insbesondere durch die Polizei, wurden häufige Rotlichtverstöße durch Fahrzeuge in der Kreuzungszufahrt Zietenstraße festgestellt. Hierdurch kam es zu Konfliktsituationen zwischen an der Räumung der Kreuzung behinderten Linksabbiegern aus der Clausstraße und Fahrzeugen der bereits frei gegebenen Fahrtrichtung Augustusburger Straße. Zur Unterbindung dieser Verkehrsgefährdung wurde durch das Ordnungsamt die Rotlichtüberwachungsanlage installiert. Um Fehlannahmen der bei vorhandenem Grünpfeilschild erlaubterweise bei Rot die Haltlinie überfahrenden Rechtsabbieger zu vermeiden, musste das Schild demontiert werden.

#### 2. Wie beurteilt die Verwaltung die Entfernung des Grünen Pfeils vor dem Hintergrund eines größeren Rückstaus...?

Mit dem Abbau des Grünpfeilschildes ist in einem gewissen Grad eine Verschlechterung des Verkehrsflusses verbunden. Nach Einschätzung des Fachamtes und der Polizei ist diese aber begrenzt, da ein wesentlicher Anteil der Fahrzeuge aus dem hier vorhandenen Mischfahrstreifen geradeaus fährt und damit die Wirkung eines Grünpfeilschildes begrenzt. Somit ist der Wert einer Verringerung der Konfliktsituationen durch die Rotlichtüberwachung höher einzuschätzen gegenüber der Verkehrserleichterung durch das Grünpfeilschild.

Mit freundlichen Grüßen

  
Wesseler  
Bürgermeisterin

Telefon 0371 488-1961/ -1962  
Fax 0371 488-1996  
E-Mail d6@stadt-chemnitz.de  
Internet www.chemnitz.de

kein Zugang für  
elektronisch signierte  
sowie für verschlüsselte  
elektronische Dokumente

Erreichbarkeit  
Straßenbahn Linien 5, 6  
Haltestelle: Treffurthstraße



Wirtschaftsregion  
Chemnitz - Zwickau